


# Tài liệu

Các phương pháp điều  
chỉnh động cơ không  
đồng bộ



## CHƯƠNG 1

# KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

## I.CẤU TẠO VÀ ĐẶC ĐIỂM

### I.1 Cấu Tạo

#### 1.Cấu tạo phần tĩnh (stato)

Gồm vỏ máy, lõi sắt và dây quấn.

a) *Vỏ máy:*

Thường làm bằng gang. Đối với máy có công suất lớn (1000 kw), thường dùng thép tấm hàn lại thành vỏ. Vỏ máy có tác dụng cố định và không dùng để dẫn từ.

b) *Lõi sắt:*

Được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện dày 0,35 mm đến 0,5 mm ghép lại.

Lõi sắt là phần dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi sắt là từ trường xoay chiều, nhằm giảm tổn hao do dòng điện xoáy gây nên, mỗi lá thép kỹ thuật điện đều có phủ lớp sơn cách điện. Mặt trong của lõi thép có xẻ rãnh để đặt dây quấn.

c) *Dây quấn:*

Dây quấn được đặt vào các rãnh của lõi sắt và cách điện tốt với lõi sắt. Dây quấn stato gồm có ba cuộn dây đặt lệch nhau 120° điện.

#### 2. Cấu tạo phần quay (Roto)

a) *Trục:*

Làm bằng thép, dùng để đỡ lõi sắt roto.

b) *Lõi sắt:*

Gồm các lá thép kỹ thuật điện giống như ở phần stato. Lõi sắt được ép trực tiếp lên trục. Bên ngoài lõi sắt có xẻ rãnh để đặt dây quấn.

c) *Dây quấn roto:*

Gồm hai loại: Loại roto dây quấn và loại roto kiểu lồng sóc.

• *Loại roto kiểu dây quấn:* Dây quấn roto giống dây quấn ở stato và có số cực bằng số cực stato. Các động cơ công suất trung trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng hai lớp để giảm được những đầu nối dây và kết cấu dây quấn roto chặt chẽ hơn. Các động cơ công suất nhỏ thường dùng dây quấn đồng tẩm một lớp. Dây quấn ba pha của roto thường đấu hình sao (Y). Ba đầu kia nối vào ba vòng trượt bằng đồng đặt cố định ở đầu trục. Thông qua chổi than và vòng trượt, đưa điện trở phụ vào mạch roto nhằm cải thiện tính năng mở máy và điều chỉnh tốc độ.

• *Loại roto kiểu lồng sóc:* Loại dây quấn này khác với dây quấn stato. Mỗi rãnh của lõi sắt được đặt một thanh dẫn bằng đồng hoặc nhôm và được nối tắt lại ở hai đầu bằng hai vòng ngắn mạch đồng hoặc nhôm, làm thành một cái lồng, người ta gọi đó là lồng sóc.

Dây quấn roto kiểu lồng sóc không cần cách điện với lõi sắt.

#### 3. Khe hở:


Khe hở trong động cơ không đồng bộ rất nhỏ ( $0,2 \text{ mm} \div 1 \text{ mm}$ ). Do đó roto là một khối tròn nên roto rất đều.

### I.2 Đặc Điểm Của Động Cơ Không Đồng Bộ.

- Cấu tạo đơn giản.
  - Đầu trực tiếp vào lối điện xoay chiều ba pha.
  - Tốc độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ từ trường quay của stato  $n < n_1$ .
- Trong đó:
- n tốc độ quay của roto.
  - $n_1$  tốc độ quay từ trường quay của stato (tốc độ đồng bộ của động cơ )

### II. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

Khi nối dây quấn stato vào lối điện xoay chiều ba pha, trong động cơ sẽ sinh ra một từ trường quay. Từ trường này quét qua các thanh dẫn roto, làm cảm ứng trên dây quấn roto một sức điện động  $E_2$  sẽ sinh ra dòng điện  $I_2$  chạy trong dây quấn. Chiều của sức điện động và chiều dòng điện được xác định theo qui tắc bàn tay phải.



Hình 1-1 Sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ.

Chiều dòng điện của các thanh dẫn ở nửa phía trên roto hướng từ trong ra ngoài, còn dòng điện của các thanh dẫn ở nửa phía dưới roto hướng từ ngoài vào trong.

Dòng điện  $I_2$  tác động tương hối với từ trường stato tạo ra lực điện từ trên dây dẫn roto và mômen làm cho roto quay với tốc độ  $n$  theo chiều quay của từ trường.

Tốc độ quay của roto  $n$  luôn nhỏ hơn tốc độ của từ trường quay stato  $n_1$ . Có sự chuyển động tương đối giữa roto và từ trường quay stato duy trì được dòng điện  $I_2$  và mômen  $M$ . Vì tốc độ của roto khác với tốc độ của từ trường quay stato nên gọi là động cơ không đồng bộ.

Đặc trưng cho động cơ không đồng bộ ba pha là hệ số trượt:

$$S = \frac{n_1 - n}{n_1} \quad (1-1)$$

Trong đó:

$n$  là tốc độ quay của roto.

$f_1$  tần số dòng điện lưới.

P số đổi cực.

$n_1$  tốc độ quay của từ trường quay (tốc độ đồng bộ của động cơ).

$$n_1 = \frac{60f_1}{P} \quad (1-2)$$

Khi tần số của mạng điện thay đổi thì  $n_1$  thay đổi làm cho n thay đổi.

Khi mở máy thì  $n = 0$  và  $S = 1$  gọi là độ trượt mở máy.

Dòng điện trong dây quấn và từ trường quay tác dụng lực tương hooke lên nhau nên khi roto chịu tác dụng của mômen M thì từ trường quay cũng chịu tác dụng của mômen M theo chiều ngược lại. Muốn cho từ trường quay với tốc độ  $n_1$  thì nó phải nhận một công suất đưa vào gọi là công suất điện từ.

$$P_{nt} = M_{\omega_1} = M \frac{2\pi n_1}{60} \quad (1-3)$$

Khi đó công suất điện đưa vào:

$$P_1 = \sqrt{3} U I \cos \varphi \quad (1-4)$$

Ngoài thành phần công suất điện từ còn có tổn hao trên điện trở dây quấn stato.

$$\nabla b^{q_1} = 3 V_3^1 V_3^1 \quad (1-5)$$

Tổn hao sätt:

$$\begin{aligned} \Delta P_{st} &= \Delta P \\ P'_{nt} &= P_1 - \Delta P_{nt} - \Delta P_{st} \quad \{1-6\} \\ P'_{nt} &= M \cdot \omega = M \frac{2\pi n}{60} \end{aligned}$$

Công suất cơ ở trục là:

Công suất cơ nhỏ hơn công suất điện từ vì còn tổn hao trên dây quấn roto:

$$P_2 = P_{nt} - \Delta P_{d2} \quad (1-8)$$

$$\Delta P_{d2} = m_2 \cdot I_2 \cdot r_2$$

Trong đó:

(1-9)

m<sub>2</sub> số pha của dây quấn roto.

Vì p'₂ < p<sub>đt</sub> do đó n < n<sub>1</sub>

Công suất cơ của p<sub>2</sub> đưa ra nhỏ hơn p'₂ vì còn tổn hao do ma sát trên trục động cơ và tổn hao phụ khác:

$$P_2 = P'₂ = \Delta P_{co} - \Delta p_f \quad (1-10)$$

Hiệu suất của động cơ:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = (0,8 \div 0,9) \quad (1-11)$$

### III. CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ.

1.

#### Các Đại Lượng

a)

*Hệ số trượt:*

Để biểu thị mức độ đồng bộ giữa tốc độ quay của roto n và tốc độ của từ trường quay static n<sub>1</sub>.

Ta có :

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} \quad (1-12)$$

Hay tính theo phần trăm:

$$S\% = \frac{n_1 - n}{n_1} 100\% \quad (1-13)$$

Xét về mặt lý thuyết giá trị S sẽ biến thiên từ 0 đến 1 hoặc từ 0 đến 100 %

Trong đó :

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} \quad (1-14)$$

$$n = n_1(1 - s) \quad (1-15)$$

b)

*Sức điện động của mạch roto lúc đứng yên.*

Trong đó:

$$E_20 = 4,44 K_2 f_20 W_2 \Phi_m \quad (1-16)$$

phi trò so với nhau của các cuộn dây trong maich töe

$K_2$  là hệ số dây quấn roto của động cơ.

$f_{20}$  tần số xác định ở tốc độ biến đổi của từ thông qua cuộn dây, vì roto đứng yên nên:

$f_{20}$  bằng với tần số dòng điện đưa vào  $f_1$

$$f_{20} = \frac{pn_1}{60} \quad (1-17)$$

c) Khi roto quay:

Tần số trong dây quấn roto là:

$$f_{2s} = \frac{(n_1 - n)p}{60} = \frac{n_1 - n}{n_1} \times \frac{n_1 p}{60} \quad (1-18)$$

$$\text{Vậy } f_{2s} = s.f_1 \quad (1-19)$$

Sức điện động trên dây quấn roto lúc đó là:



$$E_{2s} = 4,44 f_{2s} W_2 K_2 \Phi m \quad (1-20)$$

Với  $f_{2s} = s.f_1$  thế vào (1-19), ta được:

$$E_{2s} = 4,44 f_1 W_2 K_2 \Phi m S \quad (1-21)$$

## 2. Phương Trình Cơ Bản Của Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha.

a) Sơ đồ đẳng trị một pha



a)

b)

Hình 1-2.

- a) Sơ đồ nguyên lý.
- b) Sơ đồ đăng trị một pha của động cơ không đồng bộ

Trong đó:

$U_1$  điện áp pha đặt lên cuộn stato.

$x_1, r_1, I_1$  là điện kháng, điện trở, dòng điện của mạch từ hóa.

$x'_2, r'_2, I'_2$  là điện kháng, điện trở, dòng điện pha của cuộn dây roto qui đổi về stato.

$$I'_2 = K_I I_2 \quad (1-22)$$

Với  $K_I = 1/K_E$ , là hệ số biến đổi dòng điện

$$K_E = U_{1\text{đm}} / E_{2\text{đm}} \quad (1-23)$$

$U_{1\text{đm}}$  Điện áp định mức đặt lên stato

$E_{2\text{đm}}$  Sức điện động định mức của roto

$$r'_2 = k_r r_2 \quad (1-24)$$

$$x'_2 = k_x x_2, \text{ với } k_x = k_r = k^2_E \quad (1-25)$$

S là độ trượt của động cơ

$$S = \frac{n_1 - n}{n_1} \quad (1-26)$$

Trong đó:

n tốc độ quay của roto động cơ.

$$n = n_1(1-S) \quad (1-27)$$

$n_1$  tốc độ quay đồng bộ của động

$$n_1 = \frac{60f_1}{p} \quad (1-28)$$

a) *Phương trình đặc tính tốc độ.*

Theo sơ đồ đăng trị một pha như hình (1-2), ta có biểu thức dòng điện roto đã qui đổi về stato.

$$I'^2 = \frac{U_1}{\sqrt{\left(r_1 + \frac{r'^2}{S}\right)^2 + (x_1 + x'^2)^2}} \quad (1-29)$$

Khi tốc độ động cơ  $n = 0$ , theo (1-26) ta có  $s = 1$ .

Nếu điện áp đặt lên cuộn stato  $U_1 = \text{const}$  thì biểu thức (1-29) chính là quan hệ giữa dòng điện roto đã qui đổi về stato  $I'^2$  với độ S hay với tốc độ n.

Do đó biểu thức (1-29) chính là *phương trình đặc tính tốc độ*.

b) *Phương trình đặc tính cơ.*

Công suất điện tử của động cơ

$$P_{\text{đt}} = 3I'^2 \frac{r'^2}{S} \quad (1-30)$$

Mặt khác:

$$P_{\text{đt}} = M_{\text{đt}} \frac{n_1}{9,55} \quad (1-31)$$

Do đó:

$$M_{\text{đt}} = \frac{3I'^2 r'^2}{n_1 \frac{S}{9,55}} \quad (1-32)$$

$M_{\text{đt}}$  mômen điện tử gồm hai phần :

Phần nhỏ tổn thất trên cuộn dây và tổn thất cơ do ma sát ở các ổ bi, ký hiệu  $\Delta M$

Phần lớn biến thành mômen quay của động cơ M.

$$M_{\text{đt}} = M + \Delta M \quad (1-33)$$

Maø M >>  $\Delta M$ , ta coù he òo ú qua  $\Delta M$

Vậy  $M_{dt} \sim M$

Khi đó :

$$M_{dt} = M = \frac{3I_1 r'_2}{n_1 \frac{s}{9,55}} \quad (1-34)$$

Thay  $I_1$  từ (1-26) vào (1-34), ta được

$$M = \frac{3U_1 r'_2}{n_1 \frac{s}{9,55} \left[ \left( r_1 + \frac{r'_2}{s} \right)^2 + (x_1 + x'_2)^2 \right]} \quad (1-35)$$

Biểu thức (1-35) chính là phương trình đặc tính cơ. Được biểu diễn quan hệ  $M = f(n)$  như hình 1-3  
 Giá trị  $S$  sẽ biến thiên từ  $-\infty$  đến  $+\infty$  và mômen quay sẽ có hai giá trị cực đại gọi là mômen tối hạn ( $M_t$ ).  
 Lấy đạo hàm của mômen theo hệ số trượt và cho  $dM/ds = 0$ .  
 Ta có hệ số trượt tương ứng với mômen tối hạn  $M_t$  gọi là hệ số trượt tối hạn.

$$St = \frac{\pm r'_2}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x'_2)^2}} = \frac{\pm r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (1-36)$$

Do đó ta được biểu thức mômen tối hạn :


$$M_t = \frac{\pm 3U_1^2}{2n_1 \left( \pm r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2} \right)} \quad (1-37)$$

Giải các phương trình (1-35), (1-36), (1-37) và đặt :

$$\varepsilon = \frac{r'_2}{\sqrt{r_1^2 + 2M_t^2}} \quad (1-38)$$

$$M = \frac{\sqrt{r_1^2 + 2M_t^2}(1 + \varepsilon)}{\frac{s}{S_t} + \frac{s_t}{s} + 2\varepsilon} \quad (1-39)$$

Ta được dạng đơn giản của phương trình đặc tính cơ:



.....

V

### Hình 1-3. Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ.

Nhận thấy dạng gần đúng của phương trình đặc tính cơ như sau:  
 Đối với động cơ roto lồng sóc, nhất là các động cơ có công suất lớn thì  
 $r_1 \ll x_n$ , nên có thể bỏ qua  $r_1$  và  $\varepsilon = 0$ .

Ta có:

$$M = \frac{2Mt}{\frac{S}{S_t} + \frac{S_t}{S}} \quad (1-40)$$

Với :

$$Mt = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55} x_n} \quad (1-41)$$

$$S_t = \frac{r'_2}{x_n}$$

Nhận xét: Từ các biểu thức (1-36) và (1-37), ta thấy đối với động cơ xác lập (1-42) nếu  $U_1$  thay đổi thì  $S_t = \text{const}$  và  $M_t$  thay đổi tỉ lệ với  $U_1^2$ . Khi thay đổi điện trở mạch roto bằng cách thêm điện trở phụ (đối với động cơ không đồng bộ roto quấn dây) thì:

$M_t = \text{const}$  và  $S_t$  tỉ lệ với  $r'_2$ .

Khi xét đến điện trở trên mạch stato  $r_1$  thì mômen tối hạn  $M_t$  sẽ có hai giá trị khác nhau và ứng với hai trạng thái làm việc của động cơ.

\*  $S = 0$ ,  $n_1 < n$  là trạng thái hẫm tái sinh động cơ làm việc như một máy phát.

$$S_{tf} = -\frac{r'^2}{\sqrt{r'^2 + x_n^2}} \quad (1-44)$$

$$M_{tf} = -\frac{3U_1}{\frac{2n_1}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})}$$

\*  $S > 0$ ,  $n_1 > n$  trạng thái làm việc của động cơ.

$$St = \frac{r'^2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (1-45)$$

$$M_{tf} = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (1-46)$$

Khi  $r_1 \neq 0$  thì  $|S_{tf}| = |S_t|$  có  $|M_{tf}| > |M_t|$

Ta có tỉ số :

$$\lambda_M = \frac{M_t}{M_{nm}} \quad (1-47)$$

Trong đó:

$\lambda_M$  là bo độ qua tâ ui ve à mô mê châ a kha ûa êng sinh  
mô mê tô ùm ha á so vô ùi mô mê mìn hö ùc uû ño ängô

$$M_t = \lambda_M M_{nm} \quad (1-48)$$

$$(1-48a)$$

$$M_{\text{đm}} = \frac{9500P_{\text{đm}}}{n_{\text{đm}}}$$

$M_{\text{đm}}$  : Nm

$P_{\text{đm}}$  : Kw

$n_{\text{đm}}$  : Vòng/phút

Độ trượt tối hạn của động cơ được xác định như sau:

Ở trạng thái định mức của động cơ:

$$n = n_{\text{đm}}, S = S_{\text{đm}}, M = M_{\text{đm}}$$

Phương trình đặc tính tại điểm định mức:

$$M_{\text{đm}} = \frac{2M_t(1 + \varepsilon)}{S_t S_t + S_{\text{đm}} S_{\text{đm}}} \quad (1-49)$$

$$\lambda_M = \frac{\frac{S_t S_t}{S_{\text{đm}} S_{\text{đm}}} + \frac{S_{\text{đm}} S_{\text{đm}}}{S_t S_t} 2\varepsilon^2}{2(1 + \varepsilon)} \quad (1-50)$$

Do đó:

Thường đối với động cơ thì  $r_1 = r'_2$ , nên:

$$\lambda_M = \frac{\frac{S_t}{S_t} + \frac{S_{\text{đm}}}{S_{\text{đm}}} + 2S_t}{2(1 + \varepsilon)} \quad (1-51)$$

Giải phương trình bậc hai (1-51) và xem  $r_1 \ll x_n$

Ta có độ trượt  $S_t$ :

$$S_t = S_{\text{đm}}(\lambda_M \pm \sqrt{\lambda_M^2 - 1}) \quad (1-52)$$

#### IV. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

##### 1. Ưu Điểm:

- Trong công nghiệp hiện nay phần lớn đều sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha. Vì nó tiện lợi hơn, với cấu tạo, mẫu mã đơn giản, giá thành hạ so với động cơ một chiều.
- Ngoài ra động cơ không đồng bộ ba pha dùng trực tiếp với lưới điện xoay chiều ba pha, không phải tốn kém thêm các thiết bị biến đổi. Vận hành tin cậy, giảm chi phí vận hành, bảo trì sửa chữa. Theo cấu tạo người ta chia động cơ không đồng bộ ba pha làm hai loại.

- Động cơ roto dây quấn và động cơ roto lồng sóc

## 2. Nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm động cơ không đồng bộ ba pha cũng có các nhược điểm sau:

- Dễ phát nóng đối với stato, nhất là khi điện áp lưới tăng và đối với roto khi điện áp lưới giảm.
- Làm giảm bớt độ tin cậy vì khe hở không khí nhỏ.
- Khi điện áp sụt xuống thì mômen khởi động và mômen cực đại giảm rất nhiều vì mômen tỉ lệ với bình phương điện áp.


## CHƯƠNG 2

# ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN TRỞ PHỤ MẠCH ROTO

## I. NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHỈNH KHI THAY ĐỔI ĐIỆN TRỞ PHỤ TRÊN MẠCH ROTO

Đây là phương pháp điều chỉnh tốc độ đơn giản và được sử dụng rộng rãi trong thực tế nhất là đối với các động cơ không đồng bộ roto dây.

Sơ đồ nguyên lý và đặc tính cơ của động cơ khi thay đổi điện trở phụ mạch roto như hình 2-1.



a) b)

Hình 2-1

- a) Sơ đồ nguyên lý
- b) Đặc tính cơ của động cơ khi thay đổi điện trở phu.

Khi động cơ đang làm việc ở trạng thái xác lập với tốc độ  $n$ . Muốn điều chỉnh tốc độ của động cơ, ta đóng điện trở phu vào cả ba pha của roto. Tại thời điểm bắt đầu đóng điện trở phu vào thì tốc độ động cơ chưa kịp thay đổi, lúc này dòng và mômen giảm nên tốc độ động cơ giảm. Nhưng khi tốc độ giảm thì độ trượt sẽ tăng nên sức điện động cảm ứng trên mạch roto  $E_2$  tăng, do đó dòng ở mạch roto và **mômen** tăng làm cho tốc độ của động cơ tăng.

Khi đưa điện trở phu vào mạch roto thì hệ số trượt ứng với mômen **cực đại** lúc này là:

$$S_{tf} = \frac{\pm r'^2 + r'^f}{\sqrt{r'^2 + r_n^2}} \quad (2-1)$$

Do đó, khi thay đổi điện trở phu  $r_f$  trong mạch roto thì hệ số trượt  $S_{tf}$  sẽ thay đổi và làm cho tốc độ động cơ thay đổi.

Từ các đường đặc tính trên hình vẽ (2-1), ta thấy với trị số phu tải không đổi,  $r_f$  càng lớn thì động cơ làm việc với tốc độ càng thấp.

$$\begin{aligned} r_{f1} &< r_{f2} < r_{f3} \\ n_{eb} &> n_1 > n_2 > n_3 \end{aligned}$$

Khi  $M_c$  bằng hằng số thì động cơ làm việc xác lập tương ứng với các điểm a, b, c, d.

Tốc độ của động cơ càng thấp thì tổn hao càng lớn, độ cứng của đường đặc tính cơ bị giảm. Khi cho điện trở phu vào càng lớn thì phạm vi điều chỉnh tốc độ phụ thuộc vào trị số phu tải và phu tải càng lớn thì phạm vi điều chỉnh càng hẹp.

## II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN TRỞ MẠCH ROTO BẰNG CÁC VAN BÁN DẪN.

Phương pháp này điều chỉnh tốc độ với ưu điểm là dễ dàng tự động hóa.

Điện trở trong mạch ro to động cơ không đồng bộ:

$$r_z = r_{zd} + r_f \quad (2-2)$$

Trong đó:

- r<sub>2d</sub> điện trở dây quấn roto
- r<sub>f</sub> điện trở phụ mắc thêm vào mạch roto

Mômen của động cơ không đồng bộ có thể tính theo dòng điện roto là:

$$M = \frac{3I_2^2 r_2}{n.s} \quad (2-3)$$

Khi điều chỉnh giá trị điện trở mạch roto thì mômen tối hạn của động cơ không đổi còn độ trượt tối hạn tỉ lệ bậc nhất với điện trở.

Nếu xem đoạn đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ, tức là đoạn có độ trượt S = 0 đến S = S<sub>t</sub> là thẳng thì khi điều chỉnh điện trở, ta có thể viết:

$$S = S_i \frac{r_2}{r_{2d}}, M = const \quad (2-4)$$




Trong đó:

- S là độ trượt khi điện trở mạch roto là r<sub>2</sub>.
- S<sub>i</sub> là độ trượt khi điện trở mạch roto là r<sub>2d</sub>.

thay (2-4) vào (2-3), ta được biểu thức mômen.

$$M = \frac{3I_2^2 r_{2d}}{n.S_i} \quad (2-5)$$

Nếu giữ dòng điện roto không đổi thì mômen cũng không đổi và không phụ thuộc vào tốc độ của động cơ. Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh điện trở mạch roto bằng phương pháp xung như hình 2-2



Hình 2-2.

- a) Sơ đồ nguyên lý.
- b) Phương pháp điều chỉnh.
- c) Phạm vi điều chỉnh.

Điện áp  $U_2$  được chỉnh lưu bởi cầu diode chỉnh lưu qua cuộn kháng lọc  $L$  được cấp vào mạch điều chỉnh gồm điện trở  $R_o$  nối song song với  $T_1$  sẽ được đóng ngắt một cách chu kỳ nhằm điều chỉnh giá trị trung bình của điện trở toàn mạch.

*Hoạt động của mạch như sau:*

Khi khóa  $T_1$  ngắt điện trở  $R_o$  được đóng vào mạch, dòng điện roto giảm với tần số đóng ngắt nhất định. Nhờ điện cảm  $L$  mà dòng điện roto coi như không đổi và khi  $T_1$  đóng thì điện trở  $R_o$  bị loại ra khỏi mạch, dòng điện roto tăng lên, ta có giá trị tương đương điện trở  $R_c$  và thời gian ngắt  $t_n = T \cdot t_d$ .

Nếu điều chỉnh tỉ số giữa thời gian ngắt và thời gian đóng  $t_d$  thì ta điều chỉnh được giá trị điện trở trong mạch roto.

$$R_c = \frac{t_n}{t_n + t_d} R_o \quad (2-6)$$

Điện trở tương đương  $R_c$  trong mạch một chiều được tính đổi về mạch xoay chiều ba pha ở roto theo qui tắc bảo toàn công suất.

Tổn hao trong mạch roto:

$$\Delta P = T_d^2 (2R_{2d} + R_c) \quad (2-7)$$

$$\Delta P = 3I_2^2 (R_{2d} + R_f) \quad (2-8)$$

Cơ sở để tính đổi tổn hao công suất là như nhau, nên:

$$T_d^2 (2R_{2d} + R_c) = 3I_2^2 (R_{2d} + R_f)$$

Với sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha thì :

$$I_d = 1,5 I_2^2 \quad (2-9)$$

nên:

$$R_f = \frac{1}{2} R_c \quad (2-10)$$

Khi có điện trở tính đổi, ta để dàng dựng được đặc tính cơ theo phương pháp thông thường . Họ đặc tính cơ này quét kín phần mặt phẳng giới hạn bởi đặc tính cơ tự nhiên và đặc tính cơ có điện trở phụ  $R_f = R_o / 2$

Với sơ đồ hình 2-2, muốn mở rộng phạm vi điều chỉnh ta có thể mắc nối tiếp với điện trở  $R_o$  một tụ điện đủ lớn.

### III. NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG

#### 1. Nhận Xét.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha bằng cách thay đổi điện trở phụ mạch roto có các ưu điểm sau:

- Có tốc độ phân cấp.
- Tốc độ điều chỉnh nhỏ hơn tốc độ cơ bản.
- Tự động hóa trong điều chỉnh được dễ dàng.
- Hạn chế được dòng mỏ máy.
- Làm tăng khả năng mở máy của động cơ khi đưa điện trở phụ vào mạch roto
- Các thao tác điều chỉnh đơn giản.
- Giá thành chi phí vận hành, sửa chữa thấp.

Mặc dù có các ưu điểm như trên nhưng vẫn còn các nhược điểm sau:

- Tốc độ ổn định kém
- Tốn thất năng lượng lớn.

## 2. **Ứng Dụng**

Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi, mặc dù không được kinh tế lắm. Thường được dùng đối với các hệ thống làm việc ngắn hạn hay ngắn hạn lặp lại và dùng trong các hệ thống với yêu cầu tốc độ không cao như cầu trục, cơ cấu nâng, cần trục, thang máy và máy xúc ...

## CHƯƠNG 3

# **ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI SỐ ĐỔI CỰC**

I.

**NGUYÊN LÝ KHI THAY ĐỔI SỐ ĐỔI CỰC**

Trong nhiều trường hợp các cơ cấu sản xuất không yêu cầu phải điều chỉnh tốc độ bằng phẳng mà chỉ cần điều chỉnh có cấp.

Đối với động cơ không đồng bộ ba pha, ta có tốc độ của từ trường quay:

$$n_1 = \frac{60 f_1}{P} \quad (3-1)$$

$$(3-2)$$

$$n = n_1 (1 \cdot s)$$

Do đó khi thay đổi số đôi cực thì  $n_1$  sẽ thay đổi, vì vậy tốc độ của động cơ thay đổi.

Để thay đổi số đôi cực  $P$  ta thay đổi cách đấu dây và cũng là cách thay đổi chiều dòng điện đi trong các cuộn dây mỗi pha statô của động cơ.

Khi thay đổi số đôi cực ta chú ý rằng số đôi cực ở statô và roto là như nhau. Nghĩa là khi thay đổi số đôi cực ở statô thì ở roto cũng phải thay đổi theo. Do đó rất khó thực hiện cho động cơ roto dây quấn, nên phương pháp này chủ yếu dùng cho động cơ không đồng bộ roto lồng sóc và loại động cơ này có khả năng tự biến đổi số đôi cực ở roto để phù hợp với số đôi cực ở statô.

Đối với động cơ có nhiều cấp tốc độ, mỗi pha statô phải có ít nhất là hai nhóm bối dây trở lên hoàn toàn giống nhau. Do đó càng nhiều cấp tốc độ thì kích thước, trọng lượng và giá thành càng cao vì vậy trong thực tế thường dùng tối đa là bốn cấp tốc độ.

## II.

### CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI DÙNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ.

#### 1. Đổi Nối Cuộn Statô Từ Sao Y Sang Sao Kép YY

Từ biểu thức (3-1), khi thay đổi số đôi cực thì ta sẽ điều chỉnh được tốc độ của động cơ, do đó trong cách đổi nối này ta có quan hệ về tốc độ đồng bộ như sau:

$$\frac{n_{1YY}}{n_{1Y}} = 2 \quad (3-3)$$



Để dựng đặc tính điều chỉnh, ta cần phải xác định được các trị số  $M_t$ ,  $S_t$  và khi thực hiện nối sao Y thì hai cuộn dây statô đấu nối tiếp nên:


$$\begin{aligned} R_{1Y} &= 2r_1 ; X_{1Y} = 2x_1 \\ R_{2Y} &= 2r_2 ; X_{2Y} = 2x_2 \\ X_{nY} &= 2x_n \end{aligned} \quad (3-4)$$

Trong đó :

$r_1, x_1, r_2, x_2$  là điện trở, điện kháng mỗi đoạn dây statô và roto.

Sơ đồ đổi nối cuộn dây statô từ sao sang sao kép như hình 3-1.





Như vậy ta có điện áp trên dây quấn mỗi pha là:

$$U_1 = \frac{Ud}{\sqrt{3}} \quad (3-5)$$

Khi đấu sao Y:

$$S_{tY} = \frac{r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (3-6)$$

$$M_{tY} = \frac{3U_1^2}{4n_{tY} \left( r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2} \right)} \quad (3-7)$$

Công suất tiêu thụ từ lõi là:

$$P_1 = 3U_1 I_{\text{nm}} \cos \varphi_Y \eta_Y \quad (3-8)$$

Khi nối sao kép YY thì hai cuộn dây nối song song nên:

$$\begin{aligned} R_{1YY} &= \frac{r_1}{2}; X_{1YY} = \frac{x_1}{2} \\ R_{2YY} &= \frac{r_2}{2}; X_{2YY} = \frac{x_2}{2} \end{aligned} \quad (3-9)$$

Lúc đó, ta tính được

$$S_{tYY} = \frac{r'_{12}}{\sqrt{2} \cdot 3 \cdot U_{\text{t}} \cdot \chi_{\text{c}} \cdot \eta_{YY}} \quad (3-10)$$

$$M_{tYY} = \frac{3U_{\text{t}}^2}{\frac{2n_{1YY}}{9,55} \left( r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2} \right)} \quad (3-11)$$

So sánh biểu thức (3-7) và (3-11)

Ta được:

$$\frac{M_{tYY}}{M_{tY}} = \frac{4n_{1Y}}{2n_{1YY}} = 2$$

$$\text{Vậy } M_{tYY} = 2M_{tY} \quad (3-13)$$

Từ biểu thức (3-8) và (3-12), nếu xem  $\cos \varphi_Y = \cos \varphi_{YY}$

Ta được:

$$\frac{P_{YY}}{P_Y} = 2$$

$$\text{Vậy } P_{YY} = 2P_Y \quad (3-14)$$

So sánh biểu thức (3-6) và (3-10), ta có

$$S_{tY} = S_{tYY} \quad (3-15)$$

Ngoài ra ta có biểu thức :

$$P = n \cdot M \quad (3-15a)$$

Trong đó:

P Công suất tiêu thụ của động cơ.


M Mômen quay của động cơ.

n Tốc độ góc của roto.

Do đó:



$$\begin{aligned} Thay \frac{P_{tYY}}{P_{tY}} &= \frac{n_{tYY}}{n_{tY}} \frac{M_{tYY}}{M_{tY}} \frac{P_{YY}}{P_Y} = 2 \sqrt{3} (3 - 16), ta nêu ic \\ \frac{M_{YY}}{M_Y} &= \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Như vậy khi đổi từ sao sang sao kép, mômen quay của động cơ không đổi (đơn vị công suất thì tăng gấp hai lần). Với các biểu thức đã phân tích như trên, ta dựng được đặc tính cơ như hình 3-3



Hình 3-3. Đặc tính cơ khi đổi cuộn stator từ sao sang sao kép.

2. Đổi Nối Cuộn Stato Từ Sao Sang Sao Nửa Ngược.



Hình 3-4. Sơ đồ nguyên lý đấu cuộn stator và sơ đồ khai triển một pha của cách đấu sao và sao nửa ngược.

Trong cách nối này, ta cũng có quan hệ về tốc độ đồng bộ như sau:

Khi nối sao sang sao nữa ngược, ta có:

$$\frac{n_{1Y1/2ng}}{n_{1Y}} = 2 \quad (3-18)$$

\* khi nối sao.

$$U_{-1} = \frac{U_d}{\sqrt{3}} \quad (3-18a)$$

$$S_{tY} = \frac{r'2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (3-19)$$

$$M_{tY} = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_{1Y}}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (3-20)$$

$$P_Y = 3 \cdot U_1 \cdot I_{nm} \cos \varphi_Y \eta_Y \quad (3-21)$$

\* Khi nối sang sao nữa ngược:

Khi đổi nối thành sao nữa ngược thì hai cuộn dây stato cũng đấu nối tiếp nên:

$$S_{tY1/2ng} = \frac{r'2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} = S_{tY} \quad (3-22)$$

$$M_{ty1/2ng} = \frac{3U_1^2}{4n_{1Y1/2ng}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (3-23)$$

$$M_{ty1/2ng} = \frac{3U_1^2}{\frac{4n_{1Y1/2ng}}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (3-24)$$

$$P_{Y1/2ng} = 3U_1 I_{nm} \cos \varphi_{Y1/2ng} \eta_{Y1/2ng}$$

Từ (3-20) và (3-23), ta có quan hệ:

$$\frac{M_{tY1/2ng}}{M_{tY}} = \frac{n_{tY}}{n_{tY1/2}} = \frac{1}{2} \quad (3-25)$$

$$\text{Vậy } M_{tY} = 2 M_{tY1/2ng} \quad (3-26)$$

Từ (3-21) và (3-24), ta có:

$$\frac{P_{Y1/2ng}}{P_Y} = 1 \quad (3-27)$$

$$P_{Y1/2ng} = P_Y \quad (3-28)$$


Theo biểu thức (3-15a), ta có:

$$\frac{P_{Y1/2ng}}{P_Y} = \frac{n_{Y1/2ng}}{n_Y} \frac{M_{Y1/2ng}}{M_Y} \quad (3-29)$$

Thay (3-27) và (3-18) vào (3-29), ta được:

$$\frac{M_{Y1/2ng}}{M_Y} = \frac{1}{2} \quad (3-30)$$

Như vậy ta dựng được đường đặc tính trên hình 3-4.




Hình 3-4. Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ khi đấu sao sang sao nữa ngược.


## 2. Đổi Nối Cuộn Stato Từ Tam Giác $\Delta$ Sang Sao Kép y

Theo cách đấu cuộn dây статор từ tam giác sang sao kép, ta có quan hệ như sau:

$$\frac{n_{1YY}}{n_{1\Delta}} = 2 \quad (3-31)$$

\* Sơ đồ đổi nối dây từ tam giác sang sao kép như hình 3-5.





Hình 3-5.

- a) Sơ đồ đấu dây của cách đấu tam giác.
- b) Sơ đồ đấu dây của cách đấu sao kép.
- c) Sơ đồ đẳng trị một pha của cách đấu tam giác.
- d) Sơ đồ đẳng trị một pha của cách đấu sao kép.

Ta nhận thấy khi đấu tam giác hai cuộn dây statc cũng đấu nối tiếp, nên tương tự như cách đấu sao ta tính được các đại lượng như sau:

$$M_{t\Delta} = \frac{3(\sqrt{3}U_1)^2}{\frac{4n_{1\Delta}}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (3-32)$$

$$S_{t\Delta} = \frac{r'^2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (3-33)$$

$$P_{\Delta} = 3\sqrt{3}U_1 I_{\text{nhm}} \cos \varphi_{\Delta} \eta_{\Delta} \quad (3-34)$$

\* Trường hợp đấu sao kép cũng tương tự như trên, do đó:

$$S_{tYY} = \frac{r'^2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (3-35)$$

$$M_{tYY} = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_{1YY}}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (3-36)$$

$$P_{YY} = 2,3 \cdot U_1 I_{\text{nhm}} \cos \varphi_{YY} \eta_{YY} \quad (3-37)$$

Từ (3-32) và (3-36), ta được:

$$\frac{M_{tYY}}{M_{t\Delta}} = \frac{1}{2} \quad (3-38)$$

Từ (3-33) và (3-37), ta được:


$$\frac{P_{YY}}{P_\Delta} = \frac{2 \cos \varphi_{YY} \eta_{YY}}{\sqrt{3} \cos \varphi_\Delta \eta_\Delta} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1 \quad (3-39)$$

Ngoài ra ta tính được như sau:

$$\begin{aligned} \frac{P_\Delta}{P_{YY}} &= \frac{n_{1\Delta}}{n_{1YY}} \frac{M_{t\Delta}}{M_{tYY}} \\ 1 &= \frac{1}{2} \frac{M_{t\Delta}}{M_{tYY}} \end{aligned} \quad (3-40)$$

$$\text{Vậy } \frac{M_{t\Delta}}{M_{tYY}} = \frac{1}{2} \quad (3-41)$$

Như vậy khi đổi nối từ tam giác sang sao kép, thì công suất không đổi còn mômen giảm, ta được đặc tính cơ như hình 3-6.



$$S_{t\Delta}$$

Hình 3-6. Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ khi đổi nối dây quấn stator từ tam giác sang sao kép.

### III. NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

#### 1. Nhận Xét.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi số đổi cực có ưu điểm sau:

- Thiết bị đơn giản, giá thành hạ.
- Các đường đặc tính cơ đều cứng và tổn thất phụ không đáng kể.
- Động cơ làm việc chắc chắn.
- Điều chỉnh và khống chế tốc độ khá đơn giản.

Nhưng vẫn có các nhược điểm sau:

- Kích thước động cơ lớn.
- Phạm vi điều chỉnh không rộng lắm

$$D_{max} = 8$$

Chỉ cho những tốc độ cấp với độ nhảy cấp khá lớn.

- Hiệu suất sử dụng dây quấn thấp.
- Cấu tạo của động cơ tương đối phức tạp, nặng nề và giá thành cao.

#### 2. Ứng Dụng Trong Công Nghiệp.

Đây là phương pháp được ứng dụng trong các máy như máy mài vạn năng, thang máy nhiều tầng, máy nâng trong hầm mỏ và còn dùng trong một số máy cắt kim loại, bơm ly tâm và quạt thông gió.

## CHƯƠNG 4

# ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA BẰNG CUỘN KHÁNG BẢO HÒA

### I.KHÁI NIỆM VỀ CUỘN KHÁNG BẢO HÒA

Cuộn kháng bảo hòa là thiết bị điện từ có trị số điện kháng biến đổi được. Về mặt cấu tạo, cuộn kháng có ba bộ phận chính:

- *Lõi sắt:*  
Được làm thành hai lõi giống nhau, để khử ảnh hưởng của từ thông xoay chiều đối với cuộn một chiều.
- *Cuộn làm việc  $W_v$ :*  
Được nối tiếp với phụ tải  $Z_{pt}$ . Cuộn làm việc có điện kháng thay đổi được.
- *Cuộn không ché  $W_{kc}$ :*  
Cuộn kháng có ba đến bốn cuộn dùng không ché. Trong đó một cuộn không ché chủ đạo, các cuộn còn lại dùng thực hiện phản hồi trong hệ.  
thống truyền động điện. Quấn lên hai lõi sắt, được đặt vào điện áp một chiều tạo ra dòng không ché  $I_{kc}$   
Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cuộn kháng bảo hòa người ta dùng cuộn kháng bảo hòa ba pha, hoặc ba cuộn kháng bảo hòa một pha có điều khiển đồng thời, mắc ở mạch stato hoặc roto theo sơ đồ nguyên lý hình 4-1

Ta thấy cả hai trường hợp khi mắc vào mạch stato hay roto đều có chung một ý nghĩa là đưa thêm vào mạch của động cơ một lượng điện kháng  $x_{dk}$  làm cho mômen tối hạn và độ trượt tối hạn giảm nhỏ đi theo phương trình như sau:

$$M_t = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55}(x_n + x_{ck})} \quad (4-1)$$

$$S_t = \frac{\pm r'_2}{x_n + x_{ck}} \quad (4-2)$$

Trong đó:

$U_1$  Điện áp pha của lưới điện đặt vào động cơ.

$x_{dk}$  Điện kháng của cuộn kháng bảo hòa.

$x_n$  Điện kháng ngăn mạch của động cơ.

$r'_2$  Điện trở roto tính đổi về stato.

$M_t$  Mômen tối hạn của động cơ.

$S_t$  Độ trượt tối hạn của động cơ.


Trong thực tế khi mắc cuộn kháng bảo hòa vào mạch stato động cơ có các ưu điểm sau:

- Giảm được tổn thất động cơ

- Hệ số công suất lớn.

Khi mắc cuộn kháng bảo hòa vào mạch roto hình 4-1b. Mặc dù có giảm chỉ tiêu năng lượng nhưng vẫn có các khuyết điểm sau:

Quá tinh hệ thống lớn làm cho hệ số công suất  $\cos\phi$  giảm sinh ra tổn hao trên điện trở phụ.



a)

Hình 4-1. Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh tốc độ bằng cuộn kháng bảo hòa.

b)

- a) Mắc ở mạch stato
- b) Mắc ở mạch roto

## II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ DẠNG ĐẶC TÍNH CƠ.

Phương trình đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ có dạng:

$$M = \frac{2M_t(1+\varepsilon)}{\frac{S}{S_t} + \frac{S_t}{S} + 2\varepsilon} \quad (4-3)$$

Trong đó:

$$M_t = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + x_n^2})} \quad (4-4)$$

$$S_t = \frac{\pm r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (4-5)$$

$$\varepsilon = \frac{r_1}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (4-6)$$

Khi mắc cuộn kháng bảo hòa vào stato, ta được như sau:

$$M_t = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55}[(r_1 + r_{ck}) + \sqrt{(r_1 + r_{ck})^2 + (x_n + x_{ck})^2}]} \quad (4-7)$$

$$S_t = \frac{\pm r'_2}{\sqrt{(r_1 + r_{ck})^2 + (x_n + x_{ck})^2}} \quad (4-8)$$

$$\varepsilon = \frac{r_1 + r_{ck}}{\sqrt{(r_1 + r_{ck})^2 + (x_n + x_{ck})^2}} \quad (4-9)$$

Khi măc cuộn kháng bảo hòa vào roto, ta có:

$$M_t = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55} \left[ r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_n + x_{ck})^2} \right]} \quad (4-11)$$

$$S_t = \frac{\pm (r'_2 + r_{ck})}{\sqrt{r_1^2 + (x_n + x_{ck})^2}} \quad (4-12)$$

$$\varepsilon = \frac{r_1 + r_{ck}}{\sqrt{r_1^2 + (x_n + x_{ck})^2}} \quad (4-13)$$

Trong đó:

$R_{ck}$ ,  $x_{ck}$  là điện trở, điện kháng mỗi pha của cuộn dây làm việc khi có cuộn kháng bảo hòa.

$$x_{ck} = 2\pi f L_{ck} \quad (4-13)$$

f là tần số của stato hay roto tùy theo khi măc cuộn kháng bảo hòa ở stato hay roto.  
 $L_{ck}$  trị số điện cảm mỗi pha của cuộn kháng bảo hòa.


$$L_{ck} = 10^{-8} \frac{W_{lv}^2 S}{l} \mu \quad (4-14)$$

S là tiết diện lõi sắt  
 l chiều dài trung bình của mạch từ.

Để điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cuộn kháng bảo hòa người ta thay đổi dòng điện từ hóa của cuộn kháng (dòng không ché  $I_{kc}$ ). Khi  $I_{kc}$  tăng thì  $x_{ck}$  giảm, điện áp đặt vào động cơ tăng lên và khi  $I_{kc}$  giảm thì  $x_{ck}$  tăng, điện áp đặt vào động cơ giảm. Sau đây ta khảo sát các trường hợp sau:

1. **Hệ Thống Cuộn Kháng Bảo Hoà - Động Cơ Dùng Khâu Phản Hồi Âm Tốc Độ.**

Để tăng khả năng điều chỉnh tốc độ động cơ ta dùng sơ đồ nguyên lý phản hồi âm tốc độ như hình 4-2. Đây là hệ thống trong đó lượng phản hồi được thực hiện bằng máy phát tốc.



Hình 4-2. Sơ đồ nguyên lý dùng khâu phản hồi âm tốc độ.

\* Nguyên lý làm việc:

Ta có:

Sức điện động của máy phát:

$$E_{FT} = U_{fh} = K_E \phi_{FT} n_D \quad (4-15)$$

Dòng không ché:

$$I_{kc} = \frac{U_{kc}}{R_{kc}} \quad (4-16)$$

Điện áp không ché:

$$U_{kc} = U_{ss} \cdot U_{fh} \quad (4-17)$$

Trong đó:

Uss Điện áp sánh do nguồn ngoài đặt vào dùng để thay đổi dòng không ché.

U<sub>fh</sub> Điện áp phản hồi âm tốc độ do máy phát tốc cung cấp.

Muốn điều chỉnh tốc độ động cơ n, thay đổi trị số điện trở điều chỉnh. Khi giảm R<sub>dc</sub> thì Uss giảm, U<sub>kc</sub> giảm, do đó I<sub>kc</sub> giảm, lúc này cuộn kháng làm việc ở trạng thái kém bão hòa nên  $\mu = dB/dH$  tăng, x<sub>ck</sub> tăng, U<sub>kc</sub> tăng do vậy tốc độ động cơ n<sub>D</sub> giảm và khi tăng R<sub>dc</sub> thì quá trình diễn ra ngược lại.


\* *Khả năng tự ổn định điều chỉnh tốc độ:*

Chẳng hạn khi cơ cấu sản xuất cần tốc độ yêu cầu không đổi ( $n_{yc} = \text{const}$ ) nhưng vì lý do nào đó đột nhiên phụ tải M<sub>c</sub> giảm xuống, tốc độ động cơ tăng lên, U<sub>fh</sub> tăng, U<sub>kc</sub> giảm, I<sub>kc</sub> giảm,  $\mu$  tăng, x<sub>ck</sub> tăng, nên U<sub>D</sub> = U - U<sub>ck</sub> giảm và n<sub>D</sub> giảm về vị trí ban đầu.

Khi phụ tải M<sub>c</sub> tăng làm tốc độ động cơ giảm và quá trình diễn ra ngược lại.

## 2. Hệ Thống Cuộn Kháng Bảo Hoà - Động Cơ Dùng Khâu Phản Hồi Dương Dòng Điện Và Âm Điện Áp

Sơ đồ nguyên lý như hình 4-3.



Trong đó:

W<sub>ck1</sub> Cuộn kháng chủ đạo tạo ra từ trường H<sub>1</sub>.

W<sub>ck2</sub> Cuộn phản hồi dương dòng điện được cung cấp điện một chiều thông qua máy biến dòng BD và bộ chỉnh lưu CL<sub>1</sub> tạo ra cường độ từ trường H<sub>2</sub> cùng chiều với H<sub>1</sub>.

W<sub>ck3</sub> Cuộn phản hồi âm điện áp được cung cấp điện nhờ máy biến áp BA và bộ chỉnh lưu CL<sub>2</sub> tạo ra từ trường H<sub>3</sub> ngược chiều với H<sub>1</sub>.

BA: Máy biến áp

BD: Máy biến dòng

Hình 4-3. Sơ đồ nguyên lý của một hệ thống điều khiển động cơ DC.

\* *Nguyên lý làm việc:*

Ở trường hợp này ta cũng thay đổi  $R_{dc}$  để điều chỉnh tốc độ, ta có:

Từ trường tổng của cuộn kháng:

$$H = H_1 + H_2 \cdot H_3 \quad (4-18)$$

Khi ta giảm  $R_{dc}$  thì  $U_{kc}$  giảm do đó  $I_{kc}$  giảm, cuộn kháng làm việc ở trạng thái kém bão hòa,  $x_{ck}$  tăng,  $U_{ck}$  tăng, tốc độ động cơ giảm và khi tăng  $R_{dc}$  thì quá trình diễn ra ngược lại.

Ở sơ đồ hình 4-3, khi ta muốn thay đổi hệ số phản hồi dương dòng điện thì thay đổi trị số  $R_1$  và thay đổi hệ số phản hồi âm điện áp thì ta thay đổi trị số  $R_2$ .

\* *Khả năng tự ổn định tốc độ của hệ thống.*


Hệ thống có khả năng tự ổn định tốc độ khi phụ tải thay đổi nhờ có khâu phản hồi dương dòng điện và âm điện áp.

Giả sử khi cần tốc độ không đổi  $n_D = n_{yc} = \text{const}$ . Đột nhiên phụ tải  $M_c$  giảm xuống làm tốc độ  $n_D$  tăng lên hơn tốc độ yêu cầu, khi  $M_c$  giảm thì  $I_1$  giảm nên  $H_2$  giảm.

Mặc khác, khi  $I_1$  giảm,  $U_{ck}$  giảm,  $U_D$  tăng, vì vậy  $H_3$  tăng. Mà từ trường tổng

$H = H_1 + H_2 \cdot H_3$  giảm, lúc đó cuộn kháng làm việc ở trạng thái kém bão hòa, hệ số từ thẩm  $\mu$  tăng nên  $x_{ck}$  tăng và điện áp rơi trên cuộn kháng  $U_{ck}$  tăng do đó điện áp đặt vào động cơ  $U_D$  giảm làm cho tốc độ động cơ giảm về tốc độ yêu cầu.

Ta có dạng đặc tính cơ như hình 4-4.



Hình 4-4. Dạng đặc tính cơ khi dùng cuộn kháng bảo hòa có khâu phản hồi.

#### IV. NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

##### 1. Nhận Xét

Các ưu điểm:

- Phạm vi điều chỉnh tốc độ động cơ tương đối rộng

$$D_{\max} = 8$$

- Quá trình điều chỉnh tốc độ bằng phẳng vì tốc độ động cơ phụ thuộc vào dòng điện không chẽ mà  $I_{kc}$  lại phụ thuộc vào  $R_{dc}$ .
- Làm việc chắc chắn, giá thành thấp hơn và không gây ôn.

Các nhược điểm:

Đối với khâu phản hồi âm tốc độ:

- Cần phải có máy phát tốc để nối với động cơ điện làm cho sơ đồ phức tạp hơn.
  - Phụ thuộc vào những vị trí xung quanh vì chiếm chỗ lớn.
- Đối với khâu phản hồi dương dòng điện và âm điện áp.
- Có sai số điện áp đặt vào động cơ do mắc biến áp vào stato.
  - Cần phải có máy biến dòng.

##### 2. Ứng Dụng Trong Công Nghiệp

Phương pháp này thường dùng trong các hệ thống truyền động như cần trục, máy xúc và nhất là đối với những nơi dễ bị cháy nổ như ở mỏ dầu,

mỏ than ...


Hệ thống cuộn kháng bảo hòa - động cơ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và khi sử dụng cuộn kháng bảo hòa để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ roto dây quấn, người ta kết hợp cuộn kháng bảo hòa với điện trở phụ trong mạch roto nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh.

## CHƯƠNG 5

# ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP

### I. NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHỈNH

Phương pháp điều chỉnh tốc độ không đồng bộ bằng cách thay đổi điện áp thực hiện như sau:  
Để thay đổi điện áp, người ta dùng bộ biến đổi có điện áp ra tùy theo tín hiệu điều khiển đặt vào.  
*Sơ đồ nguyên lý hình 5-1*



Nguyenvanbientbd47@gmail.com

Hình 5-1. Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Như hình 5-1, ta thấy:

Nếu bỏ qua tổng trở của nguồn và không dùng điện trở phụ trong mạch rotor. Khi điện áp của bộ biến đổi  $U_2$  thì ta được họ đặc tính điều chỉnh như hình

5-2.

Khi đó:

Độ trượt tối hạn giữ nguyên giá trị

$$S_t = \frac{r'_2}{\sqrt{r_1^2 + x_n^2}} \quad (5-1)$$

Mômen tối hạn tỉ lệ với bình phương điện áp  $U_2$


$$M_{tu} = M_t U^2 \quad (5-2)$$

Với:

$$M_t = \frac{3U^2}{\frac{2n_1}{9,55}(r_1 + \sqrt{r_1^2 + r_n^2})} \quad (5-3)$$

Trong đó:

$M_{tu}$  Mômen tối hạn của động cơ ứng với điện áp điều chỉnh  
 $U_2$  Điện áp ra của bộ biến đổi



Hình 5.2. Dạng đặc tính điều chỉnh khi không dùng điện trở phụ trong mạch roto.

Để cải thiện dạng đặc tính điều chỉnh và giảm bớt mức phát nóng của động cơ. Khi dùng động cơ không đồng bộ roto dây quấn, người ta nối thêm một bộ điện trở phụ vào mạch roto hình 5.1. Khi đó:

Nếu điện áp đặt vào stator là định mức ( $U_2 = U_1$ ) thì ta được đặc tính mềm hơn đặc tính tự nhiên và ta gọi đó là đặc tính giới hạn (đtgh).

Nếu giá trị điện áp đặt vào stator khác với giá trị định mức thì mômen tối hạn lúc điều chỉnh điện áp  $M_{tu}$  sẽ thay đổi tỉ lệ với bình phương điện áp còn độ trượt tối hạn thì không đổi, nghĩa là:

$$\begin{aligned} M_{tu} &= M_t U^2 \\ S_t &= \text{const} \end{aligned} \quad (5-4)$$

Khi xét đến tổng trở của bộ biến đổi thì việc xác định đặc tính giới hạn có phức tạp. Khi đó ta xem điện trở  $r_b$  và điện kháng  $x_b$  của bộ biến đổi có giá trị cố định không phụ thuộc vào điện áp  $U_2$ . Lúc đó:

$$M_t = \frac{3U_2^2}{\frac{2n_1}{9,55}[(r_1 + r_b) + \sqrt{(r_1 + r_b)^2 + (x_b + x_n)^2}]} \quad (5-5)$$

$$S_t = \frac{r'_2 + r_f}{\sqrt{(r_1 + r_b)^2 + (x_b + x_n)^2}} \quad \text{Trang } (5-6)$$


Ta được phương trình đặc tính cơ:

$$M = \frac{2M_t(1+\varepsilon)}{\frac{S_t}{S} + \frac{S}{S_t} + 2\varepsilon} \quad (5-7)$$

Vô cùng

$$\varepsilon = \frac{r_1 + r_b}{\sqrt{(r_1 + r_b)^2 + (x_b + x_n)^2}} \quad (5-8)$$

Dạng đặc tính điều chỉnh trong trường hợp này như hình 5-3.




Hình 5-3. Đặc tính điều chỉnh khi dùng điện trở phụ vào mạch rotor.

## II. PHƯƠNG PHÁP DÙNG BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP BẰNG THYRISTOR.

Đây là bộ điều chỉnh được ứng dụng ngày càng nhiều trong điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ vì có nhiều ưu điểm so với các bộ biến đổi xoay chiều khác như dùng biến áp tự ngẫu, dùng khuếch đại từ, ...

Sơ đồ nguyên lý của hệ dùng bộ điều chỉnh thyristor như hình 5-4.

$U_1 \sim$




Hình 5.4. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống dùng bộ điều chỉnh thyristor.

Bộ điều chỉnh thyristor này tương đối đơn giản gồm sáu thyristor.

Khi ở trạng thái xác lập, các thyristor mở ở những góc kích như nhau và không đổi. Khi đó  $T_1, T_3, T_5$  dẫn ở nửa chu kỳ dương còn  $T_2, T_4, T_6$  dẫn ở nửa chu kỳ âm của lưới điện.

Điện áp đặt vào stato của động cơ  $U_2$  (điện áp ra của bộ biến đổi) là những phần của đường hình sin trên hình 5.5.




Hình 5-5. Đồ thị điện áp pha ở đầu ra của bộ điều chỉnh thyristor.

Giả thiết đường cong trên hình 5-5 là đồ thị điện áp của pha A đưa vào stato của động cơ qua hai thyristor  $T_1$  và  $T_4$ .

Nếu  $T_1$  mở ở góc  $\alpha = 0$  thì  $T_1$  sẽ dẫn cho đến thời điểm  $\pi$  do điện áp lưới dương đặt vào Anot và sau đó vẫn dẫn từ  $\pi$  đến  $\pi + \delta$  là nhờ năng lượng điện tử tích lũy trong dây quấn stato.

Tương tự thyristor  $T_4$  dẫn ở nữa chu kỳ âm và góc  $\delta$  phụ thuộc vào độ trượt  $S_t$ .

Để dụng đặc tính cơ điều chỉnh, ta bỏ qua điện trở của thyristor. Khi thyristor đang dẫn và các đặc tính điều chỉnh ứng với những góc  $\alpha$  khác nhau được vẽ trên hình 5-6. Vì điện áp phụ thuộc vào góc pha  $\varphi$  nên độ trượt tối hạn của các đặc tính điều chỉnh có thể khác với độ trượt  $S_t$ .



Hình 5-6. Các đặc tính điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ không dùng bộ điều chỉnh thyristor.

### III. NHẬN XÉT VÀ ỨNG DỤNG

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi điện áp nguồn được sử dụng rộng rãi, nhất là bộ điều chỉnh dùng thyristor vì thực hiện dễ dàng và tự động hóa. Xét về chỉ tiêu năng lượng, tuy tổn

thất trong bộ biến đổi không đáng kể nhưng điện áp stato bị biến dạng so với hình sin nên tồn thất phụ trong động cơ lớn do đó hiệu suất không cao

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp thường dùng trong hệ truyền động mà mômen tải là hàm tăng theo tốc độ như quạt thông gió, bơm ly tâm, ...

## CHƯƠNG 6

### ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI TẦN SỐ NGUỒN

#### I. NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT ĐIỀU CHỈNH KHI THAY ĐỔI TẦN SỐ

Tùy biến thức:

$$n_1 = \frac{60f_1}{P} \quad (6-1)$$

Ta thấy, tốc độ đồng bộ của động cơ không đồng bộ có thể thay đổi nếu ta thay đổi tần số lưới điện  $f_1$ . Do đó tốc độ của động cơ  $n = n_1(1 - S)$  (6-2), cũng thay đổi theo.

Khi thay đổi tần số lưới điện  $f_1$ , nhận thấy như sau:

Nếu bỏ qua điện trở dây quấn stato, tức là xem  $r_1 = 0$  thì mômen tối hạn cực đại là:

Trong đó:

$$M_t = \frac{3U_1^2}{\frac{2n_1}{9,55}x_n} = \frac{3U_1^2}{2\omega_1 x_n} \quad (6-3)$$

$\omega_1$  tốc độ góc đồng bộ

$$\omega_1 = \frac{2\pi f_1}{P} \quad (6-4)$$

$$x_n = \omega_1 L_n \quad (6-5)$$

$$L_n = L_1 + L'_2 \quad (6-6)$$

Thay (6-4) và (6-5) vào (6-3), ta được:

$$M_t = \frac{3U_1^2 P^2}{2(2\pi)^2 f_1^2 L_n} \quad (6-6)$$

$$\begin{aligned} \text{Nếu} \quad a &= \text{const} = \frac{3P^2}{2(2\pi)^2 L_n} \\ \text{thì} \quad M_t &= a \frac{U_1^2}{f_1^2} \end{aligned} \quad (6-7)$$

Biểu thức (6-7) cho ta thấy khi tăng tần số nguồn mà vẫn giữ nguyên  $U_1$  thì mômen tối hạn cực đại  $M_t$  giảm rất nhiều. Do đó khi thay đổi tần số  $f_1$  thì đồng thời phải thay đổi  $U_1$  theo các quy luật nhất định nhằm đảm bảo sự làm việc tương ứng giữa mômen động cơ và mômen phụ tải. Nghĩa là tỉ số giữa mômen cực đại của động cơ và mômen phụ tải tĩnh đối với các đặc tính cơ là hằng số.

$$\lambda_M = \frac{M_t}{M_c} = \text{const} \quad (6-8)$$

Đặc tính cơ của bộ phận làm việc là quan hệ giữa tốc độ quay của mômen phụ tải lên trục quay.

$$M_c = f(n)$$

Theo biểu thức thực nghiệm mang tính chất tổng quát để mô tả dạng đặc tính cơ của bộ phận làm việc như sau:

$$M_c = M_{co} + (M_{cnm} - M_{co}) \left( \frac{n}{n_{nm}} \right)^x \quad (6-9)$$

Trong đó:

$M_c$  Mômen cản của bộ phận làm việc lên trục quay ở tốc độ  $n$  (Nm)

$M_{co}$  Mômen cản của bộ phận làm việc lên trục quay khi  $n = 0$ .

$M_{cđm}$  Mômen cản của bộ phận làm việc lên trục quay khi  $n = n_{đm}$ .

$x$  là số mũ đặc trưng mô tả dạng đặc tính cơ của bộ phận làm việc (cơ cấu sản xuất) khác nhau.

Gồm bốn dạng như sau:

\*  $x = 0$ , ta có:

$$M_c = M_{cđm} = \text{const}, \quad (6-9a)$$

Đây là đặc tính cơ đặc trưng cho hệ thống nâng và luôn có giá trị nhất định (đường 1 trên hình 6-1).

\*  $x = 1$

Đặc tính cơ có dạng:  $M_c = a + bn$

$M_c$  tỉ lệ bậc nhất với tốc độ. Đây là đặc tính đặc trưng cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập với phụ tải máy phát là một điện trở thuần (đường 2 trên hình 6-1).

\*  $x = -1$

Đặc tính có dạng:


$$M_c = (a + \frac{b}{n}) \quad (6-9c)$$

Mômen tỉ lệ nghịch với tốc độ, đặc tính này đặc trưng cho các máy cắt kim loại (đường 3 trên hình 6-1)

\*  $x = 2$

Đặc tính có dạng:  $M_c = a + bn^2$

Mômen tỉ lệ với bình phương tốc độ, là đặc tính đặc trưng cho máy ~~động~~ thủy... (đường 4 trên hình 6-1)



Hình 6-1. Các dạng đặc tính.

Như vậy, muốn điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi tần số ta phải có một bộ nguồn


$$*\frac{U_1}{f_1} = \text{const}$$

$$*\frac{U_1}{f_1^2} = \text{const}$$

$$*\frac{U_1^2}{f_1} = \text{const}$$

xoay chiều có thể điều chỉnh tần số điện áp một cách đồng thời theo các quy luật như sau:

Như vậy dạng đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ khi thay đổi tần số theo quy luật điều chỉnh hình 6-2.



Hình 6-2. Các dạng đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ khi thay đổi tần số theo quy luật điều chỉnh  $U$  và  $f$ .

## II. CÁC BỘ BIẾN TẦN DÙNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ


Để tạo ra các bộ biến tần có  $U$  và  $f$  thay đổi được, người ta có thể dùng các bộ biến tần với máy điện quay như máy phát đồng bộ, máy phát không đồng bộ hoặc dùng bộ biến tần bán dẫn. So với các bộ biến tần bán dẫn, bộ biến tần máy điện quay có nhiều nhược điểm và ngày càng ít dùng. Bởi vậy trong luận án này chỉ trình bày các bộ biến tần bán dẫn.

Các bộ biến tần bán dẫn gồm có:

Bộ biến tần bán dẫn trực tiếp và bộ biến tần có khâu trung gian một chiều.

### 1. Bộ Biến Tần Trực Tiếp Dùng Thyristor.

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng bộ biến tần dùng trực tiếp thyristor có sơ đồ nguyên lý như hình 6-4.



*Hình 6 · 4. Sơ đồ nguyên lý của bộ biến tần trực tiếp dùng thyristor.*

Bộ biến tần trực tiếp dùng thyristor biến đổi trực tiếp nguồn xoay chiều ba pha  $U_1$ ,  $f_1$  bằng hằng số thành nguồn xoay chiều ba pha có  $U_2$ ,  $f_2$  biến đổi. Bộ biến tần này gồm 18 thyristor chia cho ba pha. Mỗi pha chia làm hai nhóm:

Nhóm có catot nối chung lại gọi là nhóm thuận T, cung cấp phần điện áp dương trên mỗi pha của động cơ.

Nhóm có Anot nối chung gọi là nhóm nghịch cung cấp điện áp đầu ra cho nửa chu kỳ âm.

Ở mỗi pha có dùng hai cuộn kháng để làm giảm dòng điện cân bằng của các thyristor khi chuyển mạch giữa nhóm thuận và nhóm nghịch.


Nếu gọi tần số nguồn vào là  $f_1$ , số pha điện áp đầu ra là  $m$  ( $m=3$ ), số đỉnh hình sin của sóng điện áp đầu vào trong nửa chu kỳ của điện áp đầu ra là  $n$  thì tần số điện áp đầu ra của bộ biến tần là:

$$f_2 = f_1 \frac{m}{2n + m - 1} \quad (6-10)$$

*Như vậy:*

Muốn thay đổi tần số  $f_2$  ta thay đổi số đỉnh hình sin của điện áp đầu vào trong nửa chu kỳ của điện áp đầu ra (tức là thay đổi thời gian làm việc của thyristor trong cùng một nhóm thuận hay nghịch so với chu kỳ sóng điện áp đầu vào).

Muốn thay đổi trị số điện áp đầu ra của bộ biến tần là  $U_2$  ta thực hiện không chế thời gian kích xung lên các thyristor so với thời điểm chuyển mạch tự nhiên. Tức là tạo ra một sóng điện áp đầu ra có trị số trung bình nhỏ hơn trị số trung bình của điện áp đầu ra khi chuyển mạch tự nhiên. Dạng sóng điện áp đầu ra của bộ biến tần ở hình 6·5.




Hình 6.5. Đồ thị điện áp một pha của bộ biến tần trực tiếp dùng thyristor.

## 2. Bộ Biến Tần Dùng Thyristor Có Khâu Trung Gian Một Chiều.

Bộ biến tần có khâu trung gian một chiều là bộ biến đổi hai tầng. Nhóm chỉnh lưu có chức năng biến đổi điện xoay chiều thành một chiều. Sau khi qua bộ lọc, điện áp một chiều được nghịch lưu thành điện áp xoay chiều có tần số biến đổi. Nhóm nghịch lưu ở đây làm việc độc lập với lưới, nghĩa là các van của chúng chuyển mạch cho nhau theo chế độ cưỡng bức, ta gọi nghịch lưu này là nghịch lưu áp. Tần số đầu ra được điều chỉnh nhờ thay đổi chu kỳ đóng/cắt các van trong nhóm nghịch lưu còn điện áp ra có thể điều chỉnh nhờ thay đổi góc thông của các van trong nhóm chỉnh lưu.

Sơ đồ nguyên lý của bộ biến tần có khâu trung gian một chiều hình 6.6.



Hình 6-6. Sơ đồ nguyên lý bộ biến tần có khâu trung gian một chiều.

Đây là sơ đồ nguyên lý của bộ biến tần có khâu trung gian một chiều dùng nghịch lưu áp.

Nhóm chỉnh lưu gồm 6 thyristor  $T_7 \div T_{12}$  làm nhiệm vụ biến điện áp xoay chiều thành một chiều. Bộ lọc phẳng gồm kháng  $L_o$  và tụ  $C_o$ . Phần chính của bộ nghịch lưu là các thyristor  $T_1 \div T_6$ , chúng được mở theo thứ tự  $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6$ , cách nhau  $1/6$  chu kỳ của áp ra.

Như vậy:


Bằng cách thay đổi khoảng thời gian dẫn của các thyristor ta thay đổi được chu kỳ của điện áp ra tức là điều chỉnh được điện áp ra. Để chuyển mạch giữa các van, ta dùng các tụ  $C_1 \div C_6$ .

Giả sử trong khoảng thời gian nào đó  $T_1$  và  $T_2$  dẫn, tụ  $C_1$  được nạp từ nguồn hình 6-6. Khi kích xung mở  $T_3$  tụ  $C_1$  phóng qua  $T_1$  và  $T_3$  tạo ra dòng khóa  $T_1$  làm  $T_3$  dẫn.

Các diode  $D_1 \div D_6$  có tác dụng ngăn cách các tụ chuyển mạch với phụ tải, không cho các tụ phóng điện qua phụ tải. Nhờ vậy điện dung yêu cầu của tụ được giảm nhỏ và áp trên tải không bị ảnh hưởng bởi sự phóng nạp của tụ.

Các diode  $D_7 \div D_{12}$  tạo thành một cầu ngược có tác dụng mở cho dòng phản kháng từ phía động cơ về tụ  $C_o$ . dòng điện này xuất hiện do sự lệch pha giữa dòng và áp trên động cơ.

Các thyristor của nghịch lưu chuyển mạch theo tín hiệu điều khiển nên cực tính điện áp trên mỗi pha stato thay đổi theo tần số điều khiển. Điện áp pha đưa vào động cơ có dạng như hình 6-7.



Hình 6-7. Đồ thị điện áp pha trên đầu ra của biến tần có khâu trung gian một chiều.

[Nguyenvanbientbd47@gmail.com](mailto:Nguyenvanbientbd47@gmail.com)

### III. ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi tần số nguồn được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp với ưu điểm gọn nhẹ và dễ điều chỉnh.

Bộ biến tần dùng trực tiếp thyristor được dùng trong công nghiệp như điều chỉnh tốc độ trong truyền động chính của các máy mài cao tốc, điều chỉnh tốc độ trong các hệ thống băng tải.

Bộ biến tần dùng máy phát đồng bộ được ứng dụng khi cần điều chỉnh tốc độ đồng thời cho nhiều động cơ.

### CHƯƠNG 7

## ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI TẦNG

I.


### PHƯƠNG PHÁP NỐI TẦNG DÙNG HỆ THỐNG VẠN MÁY ĐIỆN

Đối với những động cơ không đồng bộ roto dây quấn có công suất lớn hoặc rất lớn thì tổn thất công suất trượt sẽ rất lớn. Do đó có thể không dùng được các thiết bị chuyển đổi và điều chỉnh điện trở ở mạch roto.

Để vừa tận dụng được năng lượng trượt vừa điều chỉnh được tốc độ động cơ không đồng bộ roto dây quấn, người ta sử dụng các sơ đồ nối tầng sau:

Sơ đồ nối tầng máy điện, sơ đồ nối tầng van - máy điện, ...

Ở đây ta chỉ xét sơ đồ nối tầng van - máy điện.



Hình 7-1. Sơ đồ nối tầng van máy điện

Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ trong các sơ đồ nối tầng, ta thực hiện bằng cách đưa vào roto một súc điện động phụ  $E_f$ . Súc điện động phụ này có thể là xoay chiều hoặc một chiều.

Trên sơ đồ hình 7-1, ta thấy muốn điều chỉnh tốc độ động cơ thì ta thay đổi súc điện động phụ  $E_f$ . Súc điện động này do máy một chiều tạo ra.

Giả thiết khi  $M_c = \text{const}$  và động cơ làm việc ở trạng thái xác lập ứng với một giá trị  $E_f$  nào đó. Nếu tăng  $E_f$  lên thì dòng  $I_2$  giảm mômen điện từ của động cơ giảm và có trị số nhỏ hơn mômen  $M_c$  nên tốc độ của động cơ giảm.

Khi tốc độ của động cơ giảm thì độ trượt  $S$  tăng, làm cho  $E_2 = E_{2nm} S$  tăng, kết quả là dòng  $I_2$  và mômen điện từ của động cơ tăng lên cho đến khi mômen của thiết bị nối tầng cân bằng với  $M_c$  thì quá trình giảm tốc kết thúc và động cơ làm việc ở trạng thái **xác lập với tốc độ như ban đầu**.

Dòng điện chính lưu  $I_d$  ở mạch roto của động cơ được xác định:

$$I_d = \frac{KsE_2 - E_f}{R_{\text{đt}}} \quad (7-1)$$

Trong đó:

$E_2$  Trị số hiệu dụng của sức điện động pha ở roto động cơ

$Ks$  Hệ số phụ thuộc vào sơ đồ chỉnh lưu (đối với sơ đồ cầu ba pha  $Ks = 2,34$ )

$R_{\text{đt}}$  Điện trở đẳng trị của mạch roto tính đổi về phía một chiều

$E_f$  Sức điện động của máy một chiều.


Khi tốc độ động cơ không đồng bộ  $n < n_1$ . Nếu bỏ qua các tổn hao trong động cơ và trong các khâu biến đổi thì công suất động cơ không đồng bộ lấy từ lưới vào  $P_1 = P_{\text{đm}}$  còn công suất phụ trong mạch roto (công suất trượt)  $P_f = P_{\text{đm}} S$  thông qua bộ chỉnh lưu đưa vào phần ứng máy một chiều  $MC$  quay, kéo theo  $FĐ$  quay.  $FĐ$  phát điện trả năng lượng về nguồn với công suất  $P_f = P_{\text{đm}} S$ , động cơ làm việc ở trạng thái động cơ.

Khi  $n > n_1$  thì động cơ làm việc ở trạng thái máy phát.

## II.

### PHƯƠNG PHÁP NỐI TẦNG DÙNG THYRISTOR

Để vừa điều chỉnh được tốc độ động cơ vừa tận dụng được công suất trượt, ta khảo sát sơ đồ điều chỉnh công suất trượt (hay nối tầng) dùng thyristor như hình 7-2.



P<sub>nt</sub>

### Hình 7-2. Hộ thống nối tầng van máy điện

- a) Sơ đồ nguyên lý
- b) Giải đồ năng lượng

Trên sơ đồ hình 7-2, năng lượng trượt từ roto động cơ không đồng bộ sau khi đã chỉnh lưu thành một chiều được biến thành xoay chiều nhờ bộ nghịch lưu và trả về lưới điện nhờ biến áp BA. Sức điện động phụ đưa vào mạch roto của động cơ không đồng bộ là sức điện động của bộ nghịch lưu. Trị số của nó được điều chỉnh bằng cách thay đổi góc mở của các van thyristor trong bộ nghịch lưu.

Điện áp xoay chiều của bộ nghịch lưu có biến độ và tần số không đổi do được xác định bởi điện áp và tần số của lưới điện. Bộ nghịch lưu làm việc với góc điều khiển  $\alpha$  thay đổi từ  $90^\circ$  đến  $240^\circ$ , phần còn lại dành cho góc chuyển mạch  $\gamma$ .

Độ lớn dòng điện roto phụ thuộc vào mômen tải của động cơ mà không phụ thuộc vào góc điều khiển nghịch lưu.

Điện áp  $U_2$  được chỉnh lưu thành điện áp một chiều nhờ bộ chỉnh lưu

$D_1 \div D_6$  qua điện kháng lọc L cấp cho nghịch lưu và phụ thuộc vào nghịch lưu.

Giá trị trung bình của điện áp chỉnh lưu và nghịch lưu là như nhau:

$$U_d = U_{dn} \quad (7-2)$$

Sai lệch **về giá trị tức thời giữa điện áp chỉnh lưu và nghịch lưu chính** là điện áp trên điện kháng lọc L.

Giả thiết bỏ qua điện trở và điện kháng tản của mạch stato và xem động cơ có số vòng dây stato và roto là như nhau, thì giá trị trung bình của điện áp chỉnh lưu khi  $I_d = 0$  là:

$$U_d = \frac{3\sqrt{3}U_1}{\pi} \frac{n_1 - n}{n_1} \quad (7-3)$$

Trường hợp khi có tải  $I_d \neq 0$  thì điện áp này giảm xuống do sụt áp chuyển mạch giữa các van trong cầu chỉnh lưu và sụt áp do điện trở dây quấn roto.

III.

### NHẬN XÉT

Các sơ đồ nối tầng có nhiều ưu điểm so với các sơ đồ nối điện trở phụ vào mạch roto hoặc thay đổi các thông số của động cơ. Trong các hệ thống nối tầng, công suất trượt được trả về lưới điện hoặc đưa lên trực động cơ làm tăng công suất kéo của nó.

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng hệ thống nối tầng có khả năng điều chỉnh bằng phẳng. Đặc tính điều chỉnh có độ cứng cao, phạm vi điều chỉnh tốc độ phụ thuộc vào công suất của máy MC và FD.

Tuy vậy, hệ thống phải sử dụng thêm máy một chiều MC và FD làm cho hệ thống đắt tiền và không kinh tế lắm.

Phương pháp này **được dùng nhiều trong các truyền động động cơ điện không đồng bộ dây quấn có công suất lớn.**

[Nguyenvanbientbd47@gmail.com](mailto:Nguyenvanbientbd47@gmail.com)

## KẾT LUẬN

Qua sáu tuần thực hiện đề tài: Điều Chỉnh Tốc Độ Động Cơ Không Đồng Bộ Và Ứng Dụng Trong Công Nghiệp. Đề tài này nghiên cứu lý thuyết rất nhiều do vậy việc tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ cho ta thấy ở mỗi phương pháp đều có ưu và khuyết điểm riêng của nó.

Tập đồ án này, mặc dù còn nhiều hạn chế nhung trong quá trình thực hiện đề tài, đã giúp em tự đánh giá và hiểu kỹ hơn những kiến thức về chuyên môn. Đó cũng là kết quả sau nhiều năm học tập và cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy NGUYỄN DƯ XÚNG em thành thật cảm ơn.

Tuy nhiên trong công nghiệp hóa thì các linh kiện điện tử sẽ ứng dụng rộng rãi trong việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện. Trong đó điều chỉnh tốc độ bằng cách dùng các thyristor sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn.

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

# TÀI LIỆU TAM KHẢO

1. **Truyền Động Điện** - NXB KH - KT - Hà nội 1994

BÙI QUỐC KHÁNH - NGUYỄN VĂN LIÊN - NGUYỄN THỊ HIỀN

2. **Giáo Trình Truyền Động Điện Tự Động** - Tập 1  
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM - 1989  
NGUYỄN DƯ XÚNG

3. **SMOLENSKT** - A.V.IVANOV  
Máy Điện - Tập 2

Người dịch: VŨ GIA HẠNH - PHAN TỬ THU - KHKT - 1992

4. **Các Đặc Tính Của Động Cơ Trong Truyền Động Điện**

Người dịch: BÙI ĐÌNH TIẾU

5. **Giáo Trình Máy Điện** - Tập 2 - TPHCM

Đại Học Bách Khoa - 1981

6. **Điện Tử Công Suất Và Điều Khiển Động Cơ Điện**

CYRIL W.LANDER  
Người dịch: LÊ VĂN ĐOANH  
NXB - KH - KT - HÀ NỘI 1997 - Tái Bản Lần Thứ 2

7. **Điện Tử Công Suất**  
NXB - GD 1993  
NGUYỄN BÍNH

8. **Trang Bị Điện - Điện Tử Công Nghiệp**  
Nhà Xuất Bản Giáo Dục - 2000  
VŨ QUANG HỒI